

# わがまち防災マップ スマイルプランII (白市地区・ネオポリス東広島)

高屋東小学校区住民自治協議会・広島大学防災・減災研究センター協働、東広島市危機管理課支援; 2020年3月版



①のり面崩壊で道路をふさぐ可能性がある



②家裏のり面が崩れ太陽光パネルに流れ込む



③斜面が崩れた際にはここから土砂流出する



④白市交流会館



⑤白市診療所



⑥井戸



⑭高屋東地域センター第一避難所



⑮高屋東小学校避難所



⑯高屋東保育所避難所



⑦養国寺



⑧土の宮神社



⑨石垣のズレで不安定



⑩畑のり面が崩れた



⑫ここを土砂が流れた



⑬ここを土砂が流れた




⑭畑に泥が20-30cm たまった




⑰榎ノ木公園



⑱斜面が崩れた



⑲畑が崩れた



⑪西福寺のり面崩壊



⑫光政寺斜面崩壊



⑬この間から水が流出した



⑭畑に泥が20-30cm たまった



⑮畑のり面が崩れた



⑯階段になっており水がそのまま流れる

**凡例**

- 主な避難路
- 道路上の水流れ
- 🏠 避難所
- 🏢 集会所

地理院地図 2018年7月航空写真使用

**危険個所を把握し避難遅れにならないための留意事項**

①勾配のある道路が川になる。②土砂災害警戒区域内や裏山がある家。  
③谷合いの避難路の土砂災害の可能性。④川や溜池の溢れによる通行阻害。

**警戒レベル3  
早めの避難行動  
自宅からの避難  
ルートを確認!**

# わがまち防災マップ スマイルプランII (中筋地区・A C D住区)

高屋東小学校区住民自治協議会・広島大学防災・減災研究センター協働、東広島市危機管理課支援;2020年3月版



①のり面が崩落し 畑に流れ込んだ



②橋台部が崩壊。対策工事 後状況



③のり面が崩落し 川に流れ込んだ



④のり面が崩落した



⑤のり面が崩落した



⑥崩れたのり面



⑭水路が狭く溢れやすい



⑭水路が狭く溢れやすい。 のり面崩落の危険性あり



⑩C住区集会所



⑮側溝が詰まり溢れた



⑨D住区集会所 水の溢れに注意



⑯太陽光パネルが建設され 排水が懸念



⑮のり面崩落の危険性あり



⑦中筋集会所 (屋根一部破損)



⑧山が崩れて水路を ぶさぐ可能性がある



⑨水路に落ち葉が たまり水が溢れる



⑩A住区集会所 石段がずれている



⑮のり面崩落の 危険性あり



⑫斜面崩壊



⑭消防団屯所



⑬みその寮




②高屋東地域センター 第一避難所



③高屋東小学校 避難所



④高屋東保育所避難所



**凡例**

- 主な避難路
- 道路上の水流れ
- 🏠 避難所
- 🏠 緊急避難所
- 🏠 一時避難所

**危険箇所を把握し避難遅れにならないための留意事項**  
 ①勾配のある道路が川になる。②土砂災害警戒区域内や裏山がある家。  
 ③谷合いの避難路の土砂災害の可能性。④川や溜池の溢れによる通行阻害。

**警戒レベル3 早めの避難行動 自宅からの避難 ルートを確認!**