


わがまち防災マップスマイルプランII（是国・岩友・丸友・入寺地区）

高屋東小学校区住民自治協議会・広島大学防災・減災研究センター協働、東広島市危機管理課支援；2020年3月版



わがまち防災マップ スマイルプランII (貞重地区)

高屋東小学校区住民自治協議会・広島大学防災・減災研究センター協働、東広島市危機管理課支援;2020年3月版



①2017年に大規模改修済。
2018年豪雨時は土砂流入も
フェンス破損のみ。破堤時は
下流への影響大



②ため池の北側は、県道が通
行不能



③土石流に流木が多数あ
り、一時ダム化。道路崩落



④市道の崩落(対策後)



⑤農道横斜面が大規模崩壊



⑥西側から水が集水、一部
崩落。下流に切子(水路分配
施設)あり



⑦道路に向かって斜面崩落



⑧常楽寺に通じる道が出来
による群崩落。また、道路にも
亀裂が生じたため、早めの避
難が必要



⑨西側地区の一時避難所に適
する常楽寺(地盤が高い)



⑩住宅敷地縁からの斜面崩落




⑪貞重集会所。高屋東地域セ
ンターへの避難が間に合わ
ないときの緊急避難所



⑫集会所(緊急避難所)につな
がる道路が崩落

この先の県道351の交差点で、高美が丘
(西)と地域センター(東)の選択が可能



**危険箇所を把握し避難遅れにな
らないための留意事項**

- ①勾配のある道路が川になる。
- ②土砂災害警戒区域内や裏山がある家。
- ③谷合いの避難路の土砂災害の
可能性。
- ④川やため池の溢れによる通行
阻害。

**中筋～高屋東
地域センター**

【貞重地区】
雨量が増えると、避難所へのルートと
して県道348を利用することが危険と
思われる

警戒レベル3
**早めの避難行動
自宅からの避難
ルートを確認！**