

センター工事作業

◎調理室への通路仕上げ状況

- ・真正面は、避難出口
- ・両サイド壁は、ペンキ仕上げ
- 床の仕上げは“長尺シート”貼り
- ・天井はジプトーン化粧仕上げ



◎調理室途中仕上げ状況

- ・写真は出入口からの撮影、左天井はエアコン室内機取付スペース
- ・正面、(左右)は、ダクトシャフトスペースの垂れ壁です。



◎玄関出入口

- ・手前側溝から玄関フローアまでスロープとなります。
- ・玄関出入口、右側スペース上部には照明とセキュリティが設置されます。



◎ホール天井・出入口・壁の状況

- ・天井は吸音製の建材、エアコン室内機(4基)と換気は埋め込み方式です。



◎男子トイレ(衛生器具取付前)

- ・手前は手洗い、洗面台
- ・右奥は(小便器)2基取り付けになります。



◎図書室

- ・右、左の木目フローア貼りは本棚が設置されます。
- ・中心部は畳敷になっております。



◎外観

- ・駐車場に駐車スペースのラインができました。



◎自主講座のご利用について

小谷地域センター大改修工事の完成がいよいよ間近になってきました。小谷地域センターをご利用の皆さまには長期(10ヶ月間)に渡りご不便をお掛け致しました。引越し片付けなども含めて5月からの貸館利用を行いたいと思っております。自主教室代表者様にはまたご連絡をしたいと思います。ご理解の程、何卒宜しくお願い致します。利用の3ヶ月前から1週間前までの使用申請となっておりますので、お手数ですがお手続きを宜しくお願い致します。

